

19.100.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.1048 (03.542)
Tanımı	1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	83,12	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	69,63	0,00	0,00
2015	65,30	0,00	0,00
2022-1	251,47	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	375,28	0,00	0,00
2013	61,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	420,32	420,32	0,00
2020	129,42	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	641,22	0,00	0,00
2016	68,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	93,29	0,00	0,00
2019	111,50	0,00	0,00
2021	145,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	472,86	0,00	0,00

19.100.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1065	03.042	Titreşimli silindir (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin) (0.150 x (35+49) x 0.57)	kg	7,182000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57)	kg	1,436400
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.