

## 19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.1050</b>	<b>(03.543/1)</b>
<b>Tanımı</b>	2 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	
<b>Birimi</b>	Saat	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Rayiçler	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	269,89	0,00	0,00
2022-2	373,25	0,00	0,00
2022-3	424,86	424,86	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	74,56	0,00	0,00
2018	98,80	0,00	0,00
2020	139,41	0,00	0,00
2019	119,84	0,00	0,00
2023-1	517,39	0,00	0,00
2023-2	739,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	161,01	0,00	0,00
2013	61,84	0,00	0,00
2017	87,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	67,87	0,00	0,00
2014	69,58	0,00	0,00

## 19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1049	03.543	Komple keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.