

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.1051 (03.543/2)</b>
<b>Tanımı</b>	3 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti
<b>Birimi</b>	Saat
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	129,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	354,23	0,00	0,00
2013	81,17	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	182,97	0,00	0,00
2022-2	489,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	114,98	0,00	0,00
2023-2	970,28	0,00	0,00
2015	89,08	0,00	0,00
2014	91,33	0,00	0,00
2022-3	557,63	557,63	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	97,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	211,32	0,00	0,00
2023-1	679,08	0,00	0,00
2019	157,29	0,00	0,00

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1049	03.543	Komple keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.