

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.1051 (03.543/2)</b>
<b>Tanımı</b>	3 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti
<b>Birimi</b>	Saat
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	89,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,17	0,00	0,00
2016	97,86	0,00	0,00
2017	114,98	0,00	0,00
2018	129,68	0,00	0,00
2022-1	354,23	0,00	0,00
2021	211,32	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	182,97	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	489,89	0,00	0,00
2022-3	557,63	557,63	0,00
2014	91,33	0,00	0,00
2019	157,29	0,00	0,00
2023-1	679,08	0,00	0,00
2023-2	970,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1049	03.543	Komple keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.