

27.530/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.530/3

Tanımı Dışta ve içte tamir gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere çimento esaslı kuru karışım tamir ve düzeltme sıvası (ince) ile 2 mm kalınlıkta sıva yapılması (Duvar ve tavan yüzeylere)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	3,86	0,00	0,00
2012	3,29	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	3,93	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	3,84	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	3,38	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

27.530/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvanacak yüzeyler iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra çimento esaslı kuru karışım tamir ve düzeltme sıvasının (ince), karışım suyu ile karıştırılarak elde edilen harçla ortalama 2 mm kalınlığında sıva yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Sıva yapılan yüzeyler ölçülür.

NOT : +25 derece üzeri sıcaklıklarda çimento esaslı tamir harcında ani su kaybı ve mukavemet düşüklüğünü önlemek için uygulama sonrası yüzeyler 3 gün boyunca sabah akşam su püskürtülerek nemlendirilmelidir.

27.530/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.