

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1580	(833-592)
Tanımı	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	198,00	10,00	5,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	407,00	31,00	15,50
2022-2	504,00	31,00	15,50
2018	195,00	17,10	8,55
2021	299,00	31,00	15,50
2019	244,00	21,60	10,80
2014	189,00	10,00	5,00
2022-3	514,00	40,40	20,20
2020	248,00	25,40	12,70
2024	1420,00	190,00	95,00
2023-2	865,00	100,00	50,00
2015	186,00	11,00	5,50
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	191,00	13,80	6,90
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	655,00	62,50	31,25
2010	0,00	0,00	0,00
2017	184,00	14,90	7,45
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.;İhzarat % 60) Siren flaşörün minimum 100 db/1mt ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 42 olmalıdır. Siren flaşör TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.