

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1006

Tanımı Su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtyasının yapılması ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	3613,24	0,00	0,00
2022-1	2955,74	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1684,04	0,00	0,00
2023-1	5433,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	7480,41	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: 10-15 cm genişlikte tavanda veya duvarda bulunan su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtiyasının yapılması ve yerine konması için yerindeki orjinallerin tamamının sökülmesi, temizlenmesi, çürük kısımlarından arındırılması, bu çürük kısımların yeniden yapılması ve sağlam parçalarıyla bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya yapılan oymalar metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,065000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,250000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.