

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1009

Tanımı Bozulmuş ve Yüzey Kaybı Oluşmuş Mukarnaslı ve Müzeyyen Yüzeylerin Alçı ile Tamir ve İhyasının Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	250,29	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	388,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	493,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	760,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1065,61	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut bozulmuş ve yüzey kaybı olmuş mukarnaslı ve müzeyyen yüzeylerin hassas el aletleri ile yüzeylerinin temizlenmesi, alçı harcı ve alçı takviyeli kireç harcı ile orjinal haline getirilmesi, yüzeyin üzerine yapılacak işleme (kalemişi, müzeyyen vb) hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Tamir ihyası yapılan alan metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Yüzey üzerine yapılacak işlemlerin (müzeyyen, kalemişi vb.) bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m ³	0,050000
V.0126		Alçı harcı	m ³	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.