

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6101

Tanımı Klasik müzeyyen çitallı tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1531,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	335,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	665,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1032,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	513,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Oturmuş ,çökmüş durumda olan tavanların askıya alınmaksızın ; ahşap kısımlara zarar verilmeyecek şekilde ahşap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek tavanın bađlı bulunduğu karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Düzeltilen kısımlar metreküp olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.