

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.5002

Tanımı Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeyle Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	505,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	286,86	0,00	0,00
2023-1	706,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	932,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	525,26	0,00	0,00

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yksek Mukavemetli Puzolanik Kire Harcının uygulanacađı yzeyin temizlenip yıkanması, 05.KTB.1014'de belirtilen Puzolanik Kire Esaslı, imento İermeyen, Yksek Mukavemetli Onarım Harcı ile gçlendirme dolgusunun nceden yerleřtirilmiř hasır elik zerine yapılması, prizini alıncaya kadar nemlendirilmesi, suyunu kaybetmemesi iin gerekli nlemlerin alınması iin gerekli her trl iřilik, malzeme ve zaiyatı, iřyerindeki yatay - dřey tařıma, yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıTL. dir.

L: Sıva alanı llr. Bořluklar dřlr.

NOT : Basın dayanımı minimum 15 N/mm² olacaktır. Su buharı geirimliliđi < 35 olmalıdır. Elde edilecek hasırlı dolgu kalınlıđı minimum 3,5 cm. olacaktır. Hasır elik ve bunun sabitlenmesi iin gerekli imlatlar ayrıca denir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
05.KTB.1014		Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı Yapılması	m3	0,035000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.