

03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.542

Tanımı 1 Titreşimli silindir'in 1 saaik ücreti

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 83,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 111,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 68,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 145,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 69,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 93,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 65,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 129,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 61,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (41-56 DH)

03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.120.1065 | 03.042 | Titreşimli silindir (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | Adet | 0,000171 |
| | | Müstehlik Malzeme | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 7,182000 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 1,436000 |
| | | İşletme | | |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1059 | 01.408 | Yağcı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.