

## 03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.542

**Tanımı** 1 Titreşimli silindir'in 1 saaik ücreti

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	65,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	68,88	0,00	0,00
2018	93,28	0,00	0,00
2017	83,11	0,00	0,00
2013	61,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	145,89	0,00	0,00
2020	129,42	0,00	0,00
2019	111,50	0,00	0,00
2014	69,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (41-56 DH)

## 03.542 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1065	03.042	Titreşimli silindir (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)	Adet	0,000171
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,182000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,436000
		İşletme		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.