

19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.1050 (03.543/1)
Tanımı	2 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	61,84	0,00	0,00
2014	69,58	0,00	0,00
2015	67,87	0,00	0,00
2016	74,56	0,00	0,00
2017	87,60	0,00	0,00
2018	98,80	0,00	0,00
2019	119,84	0,00	0,00
2020	139,41	0,00	0,00
2021	161,01	0,00	0,00
2022-1	269,89	0,00	0,00
2022-2	373,25	0,00	0,00
2022-3	424,86	0,00	0,00
2023-1	517,39	0,00	0,00
2023-2	739,26	0,00	0,00
2024	1136,21	0,00	0,00

19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1049	03.543	Komple keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.