

V.0401/01M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/01M1

Tanımı Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış bağdadi yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	631,25	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2023-1	259,38	0,00	0,00
2022-3	166,69	0,00	0,00
2022-2	128,44	0,00	0,00
2022-1	128,44	0,00	0,00
2021	83,68	0,00	0,00
2020	67,29	0,00	0,00
2019	58,39	0,00	0,00
2018	46,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak,bağdadi satırlarda bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

V.0401/01M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması ve çıtaların arasındaki harçların sökülmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.