

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.c-002
Tanımı	40-100 A Trifaze Enversör Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	64,35	14,48	0,00
2015	80,89	17,87	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	94,56	22,88	0,00
2014	81,43	16,03	0,00
2023-1	835,70	112,65	0,00
2017	103,06	24,57	0,00
2022-1	463,23	65,21	0,00
2021	208,87	41,48	0,00
2019	151,16	36,17	0,00
2018	109,78	27,71	0,00
2020	160,66	37,94	0,00

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.