

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.2003

Tanımı Malakari Bezeli Tavanlarda Sıva altı ve süsleme üstünde bulunan çimento, alçı vs. kalıntıların mekanik yolla temizlenmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	425.36	0.00	0.00
2025-Kasım	421.71	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	344.38	0.00	0.00
2024	244.38	0.00	0.00
2023-2	149.06	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	105.94	0.00	0.00
2022-3	68.81	0.00	0.00
2022-2	53.60	0.00	0.00
2022-1	53.48	0.00	0.00
2021	35.48	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teşkilatının bilgi ve direktifine uygun olarak, mevcutta bulunan malakari bezemeli tavan üzerinde önceden yapılmış uygulamalar sırasında kullanılan çimento harcı, alçı vb. kalıntıların mevcut malakari bezemeli sıvaların desteklenerek koruma altına alındıktan sonra küçük keski, küçük murç ve tokmak yardımı ile yüzeyden uzaklaştırılması, tavanda bulunan mevcut malakari sıvaların itinalı bir şekilde sökülmesi işleminden sonra sıva alt yüzeylerinde, tuğla derz aralarında kullanılan çimento, alçı harcın vb. kalıntıların küçük keski, küçük murç ve tokmak yardımı alınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay -düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlik yapılan yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V39		Eldiven	Adet	0.500000
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	0.600000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	0.250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.