

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0131/C

**Tanımı** Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8075,47	0,00	0,00
2025-Kasım	7987,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6722,30	0,00	0,00
2024	5001,55	0,00	0,00
2023-2	3983,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3148,60	0,00	0,00
2022-3	2332,20	0,00	0,00
2022-2	2296,08	0,00	0,00
2022-1	1631,05	0,00	0,00
2021	934,15	0,00	0,00
2020	853,69	0,00	0,00
2019	756,25	0,00	0,00
2018	723,87	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,250000
		Tuğla kırığı ( 2 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,350000
		Tuğla tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,300000
		Kum ( 2 mm elek altı )		
04.V002/04		İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,350000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.