

V.1860/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1860/B01

Tanımı Özgün Oluklu Kiremitin Temizlenmesi Ve Tekrar Kullanılacak Hale Getirilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	983.44	0.00	0.00
2025-Kasım	974.25	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	796.50	0.00	0.00
2024	581.93	0.00	0.00
2023-2	351.48	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	243.21	0.00	0.00
2022-3	162.84	0.00	0.00
2022-2	130.73	0.00	0.00
2022-1	125.14	0.00	0.00
2021	81.80	0.00	0.00
2020	66.03	0.00	0.00
2019	55.94	0.00	0.00
2018	45.06	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1860/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tekrar kullanılacak oluklu kiremitin, tazyikli su tabancası, sünger, fırça ve arap sabunu kullanılarak, üzerindeki çevre faktörleri ve yılların vermiş olduğu kir tabakasının itinalı bir biçimde temizlenmesi işi için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Temizlenen özgün oluklu kiremitin yerine döşenen alanı m2 olarak ölçülür. 1 m2 de takribi 30-40 adet kiremit bulunmaktadır.

V.1860/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.060000
04.V42/04A12		Arap sabunu (TS 54)	kg	0.250000
04.V001/1		Su	m ³	0.300000
04.V40		Fırça	Adet	0.150000
04.V39		Eldiven	Adet	0.150000
		İşçilik:		
		Yıkama, Fırçalama		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1.500000
		Yıkama yerine taşıma, yıkandıktan sonra istifleme		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.