

## V.0316/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0316/02

**Tanımı** Yüksekliği 10-30cm Arası Yonu Taşı Harpuştanın Sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	65,81	0,00	0,00
2020	52,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	202,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	101,25	0,00	0,00
2022-3	131,25	0,00	0,00
2022-1	101,25	0,00	0,00
2023-2	300,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.0316/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ortalama 10-30 cm yüksekliğinde (en üst sivri noktası ile en alt noktası arası) meyilli harpuştanın sökülmesi, sökülen harpuştaların şantiye dahilinde istifli, işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Sökülen harpuştanın yatay izdüşüm alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0316/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.