

V.0404/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0404/A01

Tanımı Düz Yüzeylerde Kalem İşi ve Diğer Tezyinatın Ortaya Çıkarılması İçin Çok İtinalı İnce Badana Raspası Yapılması

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1766,19	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	1247,94	0,00	0,00

V.0404/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Arařtırma raspaları sonucu kalem iři tezyinat bulunduđu kesin belli olan dŸz yŸzeylerde (altındaki tař, tuđla veya ilk dŸnem sıva vb.) hiđbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla kalem iři tezyinatının ortaya ıkarılması iin ok itinalı bir Őekilde ince badana raspasının yapılması, yumuřak fira ile tozdan arındırmak iin temizlenmesi, Őantiye iinde gŸsterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) iřinde her tŸrlŸ iřilik, yŸklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli:

ŖLŸ: Raspa yapılan yŸzeyin, profil ve benzeri girinti ve ıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ŖlŸlerek bedeli Ŗdenir.

NOT:1- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yŸzeyler Ÿzerinde ince badana raspası ka kat ise Ŗdenir. 2- Kalem iři bulunan veya bulunmayan yŸzeyler Ÿzerindeki alı, horasan, imento harlı sıva, yađlı macun vb. katmanların itinalı raspası ka kat ise ilgili pozlarından ayrıca Ŗdenir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtir.

V.0404/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	10,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.