

## 77.100.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.100.1052 (P-041/A)</b>
<b>Tanımı</b>	Çinkodan yapılmış yağmur oluğu sökülmesi
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	2,32	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	3,70	0,00	0,00
2020	6,75	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	2,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	4,56	0,00	0,00
2019	5,75	0,00	0,00
2017	3,98	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00

## 77.100.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.100.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.