

78.115.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 78.115.1022

Tanımı Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)

Birimi Ad.

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	64360,50	0,00	0,00
2023-2	74650,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	14703,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	19945,29	0,00	0,00
2022-2	47018,26	0,00	0,00
2022-1	25916,67	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	16766,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

78.115.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

78.115.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.288		Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)	Ad.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.