

KGM/03.589 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/03.589

Tanımı Seyyar Hava Kompresörünün Bir Saaik Ücreti (12 bar, 760 cfm)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 333,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 766,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 188,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 433,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 203,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 385,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 250,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 281,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1201,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1434,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 214,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 199,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1884,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KGM/03.589 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.589 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 10.120.1226 | 03.140 | Seyyar hava kompresörü (12 bar, 760 cfm) | Adet | 0,000274 |
| | | Malzeme: | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 22,000000 |
| | | (Makine yağı, üstüğü v.s. karşılığı) | | |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 4,400000 |
| | | İşletme: | | |
| 10.100.1054 | 01.403 | Makinist | Saat | 2,400000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.