

## KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/08.533</b>
<b>Tanımı</b>	Motorlu tulumba ile su hazırlanması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,61	0,00	0,00
2023-2	7,66	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,62	0,00	0,00
2013	0,55	0,00	0,00
2016	0,73	0,00	0,00
2018	0,94	0,00	0,00
2022-1	2,53	0,00	0,00
2023-1	4,98	0,00	0,00
2019	1,15	0,00	0,00
2017	0,82	0,00	0,00
2022-2	3,09	0,00	0,00
2020	1,35	0,00	0,00
2021	1,58	0,00	0,00

## KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, motopomp ile su hazırlanması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun; dere, memba, kuyu vb. kaynaklardan çıkarılması, yüklenmesi, boşaltılması, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çıkarılan suyun metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.533 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/08.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.533		5 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti	Saat	0,067000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.