

KGM/4381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/4381
Tanımı	Mevcut Asfalt Mıcırının Tozunun Giderilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	4,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	2,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	2,78	0,00	0,00
2016	3,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	3,71	0,00	0,00
2020	6,11	0,00	0,00
2014	2,65	0,00	0,00
2019	5,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	7,28	0,00	0,00
2022-1	11,66	0,00	0,00
2022-2	13,80	0,00	0,00
2023-2	35,53	0,00	0,00
2023-1	22,93	0,00	0,00

KGM/4381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, asfalt mıcırının yüklenirken tozunun kompresörle giderilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Asfalt mıcırı tozunun kompresörle giderilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Mevcut asfalt mıcırının, tozu giderilmeden önce, kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4381'deki "Mevcut Asfalt Mıcırının Tozunun Giderilmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.517		Kompresör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.