

KGM/15.055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/15.055

Tanımı 3 Çift Tamburlu Keçiyacı Silindir ile Sıkıştırma (Takriben 100 HP palei traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, 15.053 deki evsafıta 6 tamburlu)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	162,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	228,71	0,00	0,00
2017	143,73	0,00	0,00
2022-1	442,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	264,15	0,00	0,00
2016	122,30	0,00	0,00
2013	101,46	0,00	0,00
2015	111,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	114,16	0,00	0,00
2019	196,61	0,00	0,00
2023-2	1212,85	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	612,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	848,85	0,00	0,00

KGM/15.055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, beheri en az 1,20 m uzunlukta 6 tambur ve takriben 100 HP paletli traktör çekiciden oluşan keçiyayağı silindir ile sıkıştırma yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Keçiyayağı silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.055'deki "3 Çift Tamburlu Keçiyayağı Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (Takriben 100 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, KGM/15.053'deki evsafafta 6 tamburlu)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km Ter, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

KGM/15.055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.543/2		3 Çift tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saaik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.