

KGM/15.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/15.057
Tanımı	Buharlı Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (Asgari 7 tonluk)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	48,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	292,68	0,00	0,00
2014	54,36	0,00	0,00
2017	68,74	0,00	0,00
2018	77,56	0,00	0,00
2015	53,03	0,00	0,00
2019	94,05	0,00	0,00
2023-2	579,69	0,00	0,00
2020	109,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	211,60	0,00	0,00
2021	126,21	0,00	0,00
2023-1	405,70	0,00	0,00
2016	58,50	0,00	0,00

KGM/15.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, asgari 7 tonluk buharlı silindir ile sıkıştırma yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Buharlı silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.057'deki "Buharlı Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (Asgari 7 tonluk)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

KGM/15.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.544		Demir merdaneli silindir'in 1 saaik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.