

## V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1003/A

**Tanımı** Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	132,65	0,00	0,00
2020	197,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	173,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	483,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	107,49	0,00	0,00
2022-2	382,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	370,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	117,16	0,00	0,00
2015	91,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	243,93	0,00	0,00
2023-1	741,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1078,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	69,46	0,00	0,00
2014	76,53	0,00	0,00

## V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifinde veya mevcut orjinal örneğine veyahut projesine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkılı kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği, dişli sıraların, dik köşeli tuğladan yapılıyorsa 45 derece sivrilikte ikizkenar üçgen alanı ve uçları aynı doğrultuda olarak teşkili, özel dökülmüş dişli tuğladan yapılıyorsa dişlerinin, kontrolün direktifine uygun ölçüde çıkarılarak uç aynı doğrultuda olmak şartıyla teşkili, yatay derzin en çok tuğla kalınlığı kadar kare kesitli çita ile tanzimi, saçığın bitirilmesinden sonra derzlerdeki çitaların çıkarılarak aynı harçla derz yapılması, harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığının en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 3/3 nün mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/A gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,036000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.