

## V.1737 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1737

**Tanımı** Nem almış oymalı alçı mihrap yüzeylerin sağlamlaştırılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	36,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	61,28	0,00	0,00
2017	39,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	52,56	0,00	0,00
2022-1	119,48	0,00	0,00
2015	32,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	73,29	0,00	0,00
2023-1	220,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	125,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	147,76	0,00	0,00
2018	46,53	0,00	0,00
2023-2	292,81	0,00	0,00
2014	30,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	26,99	0,00	0,00

## V.1737 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün ve idarenin direktifleri doğrultusunda nem almış alçı yüzeylerin temizliği yapıldıktan sonra alçı yüzeyine zarar vermeden hazırlanan solüsyonun yüzeye fırça ile kompres yapılarak emdirilmesi sonucunda yüzeydeki yumuşayan alçı tabakasının lokal olarak orijinaline zarar vermeden sağlamlaştırılması, her türlü işçilik malzeme ile birlikte genel giderler müteahhit karı dahil olmak üzere beher 1 m2 bedeli.....TL'dir.

ÖLÇÜ: Sağlamlaştırma yapılacak yüzeyler m2 olarak ölçülür.

## V.1737 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,300000
04.V38		Saf su	LT	1,000000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.