

V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2073

Tanımı Mevcut beton dışlık veya alçı içlik pencerelerin yerine takılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	56,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	71,19	0,00	0,00
2014	46,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	117,94	0,00	0,00
2018	80,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	102,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	66,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	223,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,94	0,00	0,00
2021	146,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	223,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	41,54	0,00	0,00
2022-3	290,48	0,00	0,00
2023-2	657,40	0,00	0,00

V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut beton dışılık ve alçı içlik pencerelerin poz no: V.2060 veya V.2066 şartlarına göre yerlerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Pencerenin cinsine göre poz no: V.2060 veya V.2066 gibidir.

V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0102/A		300 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.