

V.2110/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2110/02

Tanımı Çini karolar arasındaki derzlerin itinalı olarak açılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 70,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 80,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 59,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 42,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 138,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 162,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 45,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 55,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 307,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 137,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.2110/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çini kaplı yüzeylerde çini yüzeylerine zarar vermeden, çini karo aralarındaki derzlerin ulaşılabilen derinliğe kadar bistüri yardımı ile itinalı olarak açılması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Derz açılan çini kaplı alan yüzeyleri m2 olarak ölçülür.

V.2110/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V37/13 | | Bistrü ucu | Adet | 6,000000 |
| 04.V38 | | Saf su | LT | 2,000000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,200000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/7 | | Mütehassıs çini ustası | Saat | 1,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.