

## V.2110/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2110/08

**Tanımı** Çini karoların ön yüzeylerinde dökülen sırlı parçaların ve bisküvideki bozuklukların sağlamaştırılması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	41,56	0,00	0,00
2023-1	194,38	0,00	0,00
2017	36,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	47,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	34,28	0,00	0,00
2020	58,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	137,19	0,00	0,00
2022-2	118,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	117,50	0,00	0,00
2023-2	273,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	493,75	0,00	0,00
2021	71,51	0,00	0,00

## V.2110/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda özgün çini karoların sırlı yüzeylerinde; kabarmış, ayrılmış veya çatlamış sırlı parçaların tekrar çözünebilir özellikli yapıştırıcı ile bisküvi yüzeyine yapıştırılması, bisküvide meydana gelmiş bozuklukların üzerine şeffaf koruyucu emdirilerek bisküvi yüzeylerinde sağlamlaştırma yapılması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 adet fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapıştırma işlemi yapılan çini karolar Adet olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Çini karoda beş parçaya kadar olan yapıştırma işleri bu pozdan ödenir. Beş parçanın üzerinde kırık olan çini karolarda metraj iki kere hesap edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2110/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,100000
04.V37/9		Aseton	LT	0,150000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs çini ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.