

## V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0118/B

**Tanımı** Horasan harcı yapılması (örgü ve kaba sıva için) (kireç:agrega=1:3)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	199,99	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	174,02	0,00	0,00
2015	220,84	0,00	0,00
2021	432,60	0,00	0,00
2017	378,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	312,84	0,00	0,00
2018	410,25	0,00	0,00
2019	430,80	0,00	0,00
2020	359,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1330,80	0,00	0,00
2022-3	1040,94	0,00	0,00
2022-2	999,48	0,00	0,00
2023-2	2127,56	0,00	0,00
2022-1	806,64	0,00	0,00

## V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0118/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,300000
		Tuğla Kırığı (% 50:8-2 mm arası; %50:2 mm altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,660000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,150000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m <sup>3</sup>	0,264000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,140000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.