

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0131/C

**Tanımı** Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 496,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 512,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2296,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2332,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 756,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 934,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1631,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 853,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 629,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3148,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 607,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3983,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 723,87       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 427,22       | 0,00          | 0,00            |

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|--|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                       |                |          |
| 04.V57/5   |                 | Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)   | Ton            | 0,250000 |
|            |                 | Tuğla kırığı ( 2 mm elek altı)                 |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                   | Ton            | 0,350000 |
|            |                 | Tuğla tozu                                     |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                   | Ton            | 0,300000 |
|            |                 | Kum ( 2 mm elek altı )                         |                |          |
| 04.V002/04 |                 | İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m <sup>3</sup> | 0,350000 |
| 04.V001/1  |                 | Su   | m <sup>3</sup> | 0,300000 |
|            |                 | İşçilik:                                       |                |          |
|            |                 | Harç Karılması                                 |                |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.