

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1006/01

**Tanımı** Kavisli çatıda, çimento harç ile tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	679,55	0,00	0,00
2018	538,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3046,78	0,00	0,00
2023-2	4401,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	967,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1965,98	0,00	0,00
2022-2	1527,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	782,95	0,00	0,00
2022-1	1483,00	0,00	0,00

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1005/001 şartlarıyla, kavisli satıhta tuđla hatılların moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almaşık duvarda tuđla hatıllı en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliđi (tuđla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuđla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuđlalı imalat da bu pozdan ödenir. NOT: Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan , tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( İnce Kum İle )		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.