

## 56.921.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.921.1000

**Tanımı** İbrelı fidanların ukura Őaşırtılması

**Birimi** BinAdet

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	301,50	0,00	0,00
2021	367,44	0,00	0,00
2023-1	1127,50	0,00	0,00
2023-2	1837,50	0,00	0,00
2022-1	563,75	0,00	0,00

## 56.921.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.921.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fidelerin ekim yastıklarından sökülmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
		Kök tuvaletinin yapılması ve fidelerin plantuar yardımıyla dikilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	12,000000
		Bir ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidelere verilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.