

V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0502/A

Tanımı Eski eserde yıkıntı moloz toprak karışımı hafriyat yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	37,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2021	82,25	0,00	0,00
2017	39,75	0,00	0,00
2018	45,50	0,00	0,00
2023-1	250,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	125,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	162,50	0,00	0,00
2019	57,50	0,00	0,00
2022-1	125,00	0,00	0,00
2013	23,25	0,00	0,00
2014	25,75	0,00	0,00
2020	66,50	0,00	0,00
2015	28,75	0,00	0,00

V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onarımı yapılacak eserin, kontrolün direktifine göre tespit edilmiş yerlerinde, daha önce yıkılmış olan yerlerdeki yıkıntı toprak, tuğla, moloz taş karışımı hafriyatın yapılması işe yarayan tuğla ve taşların ayrılması, geriye kalan moloz ve toprağın şantiye içinde gösterilen yere taşınmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: 1-Hafriyat yapılan yerin alanı ortalama derinlikle çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Hafriyat içinden çıkan işe yarar taş, tuğla kalıntılarının hacmi düşülmez. 2- Yaklaşık Maliyete Nakliye dahil edilmemişse şantiye içinde biriktirilen toprak ve moloz Yerel belediyenin gösterdiği yere nakledilir. Taşıma formüllerine göre Nakliye Analizi yapılarak ayrıca Nakliye bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.