

## 56.810.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.810.1040

**Tanımı** Halka Yapısı Deforme Olmuş Konumda Hasar Oluşumuna Karşı Başlangıç Dayanımı (TS ISO 10466)

**Birimi** Adet

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	470,67	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	300,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	721,00	0,00	0,00
2023-2	902,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	1127,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	330,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 56.810.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.810.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.