

V.1660/H05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/H05

Tanımı Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	74,74	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	176,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	113,33	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	96,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	83,48	0,00	0,00
2017	66,96	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	62,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	230,93	0,00	0,00
2023-1	350,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	186,00	0,00	0,00
2023-2	492,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1660/H05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıva yapılacak satıhın temizlenip yıkanması, poz no: V.0131/C deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/H05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.