

74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.081.0004 (21.063/2A)
Tanımı	Kazık çakımı yüzer teçhizatla yapılması halinde iskele boşluğu
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	69,99	0,00	0,00
2017	42,42	0,00	0,00
2022-1	140,62	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	49,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	60,77	0,00	0,00
2013	27,57	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	30,16	0,00	0,00
2015	32,61	0,00	0,00
2021	85,43	0,00	0,00
2016	38,56	0,00	0,00
2023-1	269,84	0,00	0,00
2023-2	386,67	0,00	0,00

74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Su derinliği 5 m ye kadar olan kazıklı iskelelerde iskele boşluğu; Kazıkların çakılması için servis iskelesi ve üst yapı kiriş ve tabliyesi için mesnet iskelesi vazifesini görecektir şekilde ahşap iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Üst yapı betonarme döşemesi alt seviyesinden itibaren tabliye genişliğince deniz tabanına kadar olan boşluğun m³'ü üzerinden ölçülür. Bu fiyat kazıklar çakılıp başlıklar söküldükten sonra %60 nisbetinde ve bakiyesi de kirişler ve tabliye döküldükten sonra (veya prekast yapıldığında, prekast elemanları yerine konduktan sonra) ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.081.0003	21.063/2	Su derinliği 5 m.'ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu	m ³	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.