

52.900.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.900.1032

Tanımı Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti, Asgari 7 tonluk + 40 DHP çekici ile

Birimi Saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

52.900.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makinadan (0,000171 A)		
10.120.1075	03.045	Lastik tekerlekli sililindir (7-8 tonluk 8 ton dahil çekici ile) 40 HP	Adet	0,000171
		Mazot (0,150 x 40 x 0,57)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,420000
		Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0,030 x 40 x 0,57)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,684000
		İşletme:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.