

52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1005

Tanımı Titreşimli silindirle sıkıştırma (paletli traktörle çekilen)

Birimi Saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	161,78	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	314,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	591,06	0,00	0,00
2023-2	801,51	0,00	0,00
2021	182,36	0,00	0,00

52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: (4-5 ton statik ađırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+paletli traktör takriben 41 ila 56 DHP niteliđindeki) titreşimli silindirle Poz No. 15.051'deki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

52.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1026		1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti, (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben T (51-56 DHP)	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.