

## 52.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.125.1010

**Tanımı** Buharlı silindirle sıkıştırma

**Birimi** Saat

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	211,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	109,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,70	0,00	0,00
2023-2	579,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	126,21	0,00	0,00

## 52.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: Asgari 7 tonluk tandem veya asgari 8 – 10 tonluk (10 ton dâhil) (2 - 3 merdaneli) niteliğindeki buharlı silindire Poz No. 52.125.1003'deki esaslar dâhilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti  
ÖLÇÜ: Poz No.52.125.1003'deki gibidir.

## 52.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1031		Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti, (40 DHP asgari 8-10 tonluk 3 tekerlekli silindir)	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.