

56.928.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.928.1005

Tanımı 30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalılarının topraksız dikimi

Birimi BinAdet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1745,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2131,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

56.928.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.928.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| | | 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 12,000000 |
| | | 30 cm çap 40 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 66,000000 |
| | | 3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.