

V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0302

Tanımı Kurşun altındaki toprağın temizlenmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	10,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	17,06	0,00	0,00
2019	21,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	24,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2022-2	46,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	13,88	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2013	8,73	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2014	9,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	14,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00

V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden toprađın kazılması, kazılan yerlerin temizlenmesi, ařađıya indirilmesi, kontrolce belirlenecek moloz deposuna tařınması, her trl malzeme ve iři-lik dahil, beher m2 bedeli:

L: Kazılıp temizlenen yerlerin, m2 cinsinden alanının bedeli denir.

V.0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kazılması, Aşağıya İndirilmesi, Depoya Taşınması işçiliği		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.