

V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0325

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermer şerefe döşemesi sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00

V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen taş veya mermer şerefe döşemesinin icap ederse müteahhit tarafından ölçüleri alınıp krokisi yapıldıktan ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra şerefe döşemelerinin sökümüne geçilmesi ve söküm yapılırken hem sökülün taşa ve hem de etrafındaki bulunanlara zarar vermeyecek şekilde sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir olanların şan-tiye içinde gösterilen bir yere istifli, kullanılabilir olmayanların ise şantiye içerisindeki moloz deposuna kaldırılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Şerefe döşemelerinin sökülmesinden önceki ölçülere göre üst yüzey alan m2 olarak hesaplanır.

NOT : Kontrolca istenildiği takdirde müteahhit şerefe taşlarını numaralayacak ve krokisini yapacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.