

## V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1233

**Tanımı** Yonu taşından, koç başı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	212,05	0,00	0,00
2016	274,39	0,00	0,00
2017	294,68	0,00	0,00
2020	418,91	0,00	0,00
2014	234,34	0,00	0,00
2023-1	1522,54	0,00	0,00
2015	245,01	0,00	0,00
2021	496,14	0,00	0,00
2019	362,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	758,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	762,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	983,34	0,00	0,00
2023-2	2152,05	0,00	0,00
2018	325,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve yer-me konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1231 gibidir.

## V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.