

V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1697

Tanımı Hazırlanmış kalıplardan istifade ile nebatî veya hendesi tezyinatlı veya yazılı ve stalâktitli alçı mihrap yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	302,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	333,91	0,00	0,00
2022-3	1533,98	0,00	0,00
2022-2	1191,10	0,00	0,00
2022-1	1185,23	0,00	0,00
2021	776,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2376,41	0,00	0,00
2016	403,21	0,00	0,00
2019	558,71	0,00	0,00
2017	432,40	0,00	0,00
2015	355,98	0,00	0,00
2018	481,15	0,00	0,00
2023-2	3402,35	0,00	0,00
2020	651,83	0,00	0,00

V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1694 - V.1695 veya V.1696;ya göre hazırlanmış mevcut kalıplardan istifade ile nebati ve hendesi tezyinatı veya yazılı Stalâktitli olmak üzere alçı mihrap yapılması, alçı harcı içine m2'de takriben 0,250 kg. kırık serilmesi, dökümden çıkarılan parçalardaki çapakların temizlen-mesi ve parçaların birbirine iyice alıştıırılması, parçalardaki çapakların birleştirildiđi kısımlarda motiflerin müttemadi olarak tanzimi ek yerlerinin kapatılması, kırıkların tamiri ve bütün yüzeyin perdahi, yerine alçı harcı ile montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine montaj yapılmış mihrabın çevrelediđi alanın şakuli iz düşümündeki yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat veya Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	24,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,025000
04.V001/1		Su	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.