

V.0402/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/05

Tanımı Tuğla satırlar üzerinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	97,41	0,00	0,00
2015	80,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	160,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	110,06	0,00	0,00
2019	139,31	0,00	0,00
2022-3	396,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	199,60	0,00	0,00
2022-2	305,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	618,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	305,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	90,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	890,63	0,00	0,00

V.0402/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tuđla Duvar Cephelerinde Bulunan (5-10cm) kalınlıđındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın duvar yüzeylerine zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. Raspa yapılacak cephe yüzeyinde derinlik belgelenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.