

V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1479

Tanımı Mermerden 0.50-3.00 m yüksekliğe kadar her boyda ve genişlikte yekpare veya en çok iki parçadan köşeli sütun veya sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1458,75	0,00	0,00
2022-1	3750,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1212,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1048,75	0,00	0,00
2020	2072,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1613,75	0,00	0,00
2016	1358,13	0,00	0,00
2019	1793,75	0,00	0,00
2022-2	3750,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2455,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	4843,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7500,00	0,00	0,00
2014	1158,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	10625,00	0,00	0,00

V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1478 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 0,50-3,00 mt. yüksekliğe kadar yekpare (tek parça) köşeli veya en çok iki parçadan meydana gelen sütun ve sütunce hazırlanması ve ye-rine konulması işçiliğinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1478 gibidir.

NOT : Poz no: V.1478 gibidir.

V.1479 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.